



СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖА СТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОДНОЙ СЕКЦИИ

Наименование	Кол-во крепежа на 1 ед.	Изображение
Стойка	Болты - 8 ед., Гайки - 8 ед., Подпятник - 1 ед., Уголки жесткости - 4 ед.	
Полка	Болты - 8 ед., Гайки - 8 ед.,	
Уголок жесткости	-	
Подпятник треугольный	-	
Болт + гайка	-	


Внимание! Уголки жесткости рассчитаны только для верхней и нижней полок, установка на дополнительные полки уголков жесткости не требуется.

ЭТАПЫ СБОРКИ


1. На ровной горизонтальной поверхности на стойках отметить уровни расположения полок.




2. Положить параллельно две стойки и на них закрепить усиливающие уголки, согласно рисунку (два оцинкованных уголка сверху, два снизу)




3. Закрепить верхнюю и нижнюю полки на каркасные уголки. Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая без усилителя) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закрепить на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется заказчиком.




4. Установить дополнительные полки. Дополнительные полки крепятся к стойкам без усиливающих уголков, на 8 болтов и гаек.



5. Сверху на полки аналогичным способом (см. п. 3) закрепить остальные две стойки.



6. На нижние торцы стоек закрепить пластиковые подпятники.



7. Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность. С помощью уровня добиться вертикального положения стоек и горизонтального положения полок. Затянуть все соединения гаечным ключом.



СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖЕЙ В ЛИНИЮ

При сборке нескольких стеллажей в одну линию следует руководствоваться следующими правилами:

1. сборка стеллажей в линию осуществляется либо путём добавления 2-х дополнительных стоек и полок справа или слева от основного стеллажа, либо добавлением основной секции с любой стороны;
2. Дальнейшее наращивание линии стеллажей производится аналогичным образом;
3. Допускается объединение в линию стеллажей разной высоты;




СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЛИНИЙ СТЕЛЛАЖЕЙ

Соединение двух линий стеллажей осуществляется поверху с помощью стоек нужной длины уголков жёсткости. В линии стеллажей соединяются крайниестойки и черезодну - промежуточные.

